


CARTA DE SAÍDA PADRÃO
 POR INSTRUMENTOS (SID)
 STANDARD DEPARTURE CHART
 INSTRUMENT (SID)

BELEM / Val de Cans - Júlio Cezar Ribeiro, INTL (SBBE)

RWY 24

RNAV COLOR 1 - ILPER 1 - PUNEN 1

ROTAM 1 - TAMAR 1



CHANGES: IDENT, FREQ, RWIK.

DEPARTAMENTO DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO - COMAER - BRASIL

DESCRIÇÃO TEXTUAL DA SAÍDA

APÓS DECOLAGEM, INTERCEPTAR (CA) E MANTER RUMO 245 ATÉ CRUZAR 1200' DE ALTITUDE, ENTÃO...

1 - SID COLOR 1:

...CURVAR À DIREITA PARA INTERCEPTAR (CF) E MANTER O RUMO 354 ATÉ A INTERSEÇÃO FLY-BY COLOR.

2 - SID ILPER 1:

...CURVAR À DIREITA PARA INTERCEPTAR (CF) E MANTER O RUMO 328 ATÉ A INTERSEÇÃO FLY-BY ILPER.

3 - SID PUNEN 1:

...CURVAR À DIREITA PARA INTERCEPTAR (CF) E MANTER O RUMO 291 ATÉ A INTERSEÇÃO FLY-BY PUNEN.

4 - SID ROTAM 1:

...CURVAR À DIREITA PARA INTERCEPTAR (CF) E MANTER O RUMO 267 ATÉ A INTERSEÇÃO FLY-BY ROTAM

5 - SID TAMAR 1:

...CURVAR À DIREITA PARA INTERCEPTAR (CF) E MANTER O RUMO 305 ATÉ A INTERSEÇÃO FLY-BY TAMAR.

DEPARTURE TEXTUAL DESCRIPTION

AFTER TAKE-OFF, INTERCEPT (CA) AND MAINTAIN COURSE 245 UP TO CROSSING 1200'. THEN ...

1 - COLOR 1 DEPARTURE:

...TURN RIGHT TO INTERCEPT (CF) AND MAINTAIN COURSE 354 UP TO INTERSECTION FLY-BY COLOR.

2 - ILPER 1 DEPARTURE:

...TURN RIGHT TO INTERCEPT (CF) AND MAINTAIN COURSE 328 UP TO INTERSECTION FLY-BY ILPER.

3 - PUNEN 1 DEPARTURE:

...TURN RIGHT TO INTERCEPT (CF) AND MAINTAIN COURSE 291 UP TO INTERSECTION FLY-BY PUNEN.

4 - ROTAM 1 DEPARTURE:

...TURN RIGHT TO INTERCEPT (CF) AND MAINTAIN COURSE 267 UP TO INTERSECTION FLY-BY ROTAM.

5 - TAMAR 1 DEPARTURE:

...TURN RIGHT TO INTERCEPT (CF) AND MAINTAIN COURSE 305 UP TO INTERSECTION FLY-BY TAMAR.